

TÜV SÜD Auto Service GmbH
 Traunsteiner Straße 5
 DE 83395 Freilassing
 Telefon (0 86 54) 6 53 00



Bericht-Nr.: ODE0FRL0JJS008710

(1) Fz-Id.Nr.: **YV1262688BD009121**

iKFZ-Prüfz.: -

(2) Amtl. Kennz.: **(D)**

Seite 1 von 1

Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU
 Roadworthiness certificate according to Directive 2014/45/EU

(3) Ausstellungsdatum: 11.11.2020 15:52 Uhr

Prüfort: Freilassing

(4) Laufleistung: - km

(5) Klasse: PERSONENKRAFTWAGEN 01

Aufbau: GESCHLOSSEN 0200

Hersteller: VOLVO (S) 9101

Typ: 262 00000000

Var./Ver./Ausf.: - / - - / -

Antriebsart: Benzin 0001

Emissionsschl: -

zGM: 1980 kg EZ: 25.06.1981

Letzte HU: -- FSD.HU/Mangel: 4.19.5.3/2.0.11

Kundenkennzeichen:

ROBERT ROSSMANN
 83395 Freilassing

Hauptuntersuchung § 29 StVZO

(7) Ergebnis:
 erhebliche Mängel

(8) Nachkontrolle

Prüfplakette
 nicht zugeteilt

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
 unser/e Sachverständige/r hat an Ihrem Fahrzeug Mängel festgestellt. Die Abweichungen von den Vorschriften können zu einer Verkehrsgefährdung führen:

(6) Festgestellte Mängel:

0.2c Zulassungsdokumente Betriebserlaubnis erloschen (§ 19(2) StVZO), positives Gutachten EM liegt vor, ZB I nicht geändert, §21 StVZO erforderlich

Die Plakette konnte nicht zugeteilt werden.

Bitte lassen Sie die Mängel umgehend beheben und kommen Sie anschließend zur Nachprüfung.

Das Fahrzeug ist spätestens bis zum Ablauf von einem Monat nach dem Tag der Hauptuntersuchung zur Nachprüfung vorzuführen. Nach Ablauf dieser Frist ist eine neue Hauptuntersuchung durchzuführen.

Bitte beachten Sie auch die Informationen auf der Rückseite.

(9) Es betreute Sie Herr Leder
 (TÜV SÜD Auto Service GmbH)



Messwerte:

Bremsentest (Werte in daN)	links	rechts
Betriebsbremse 1. Achse	330	350
Betriebsbremse 2. Achse	180	180
Feststellbremse 1	200	180

Abbremsung BBA (%): Räder block.
 Abbremsung FBA (%): Räder block.

(10) Hinweise:

- Nach Berichtigung der ZBI durch Prüfbericht mit der Nummer ODE0FRL0JJS008706 vom 11.11.2020 gilt die HU als bestanden. Nächste Frist 11/2022

Rechnung	Das Inkasso erfolgt über unseren TÜV-Partner		
Hauptuntersuchung § 29 StVZO	47,56 EUR	55,17 EUR	
Gesamt:	Netto 47,56 EUR	Brutto 55,17 EUR	USt 16%: 7,61 EUR
USt-IdNr.: DE177565595			

Hauptuntersuchung incl. 1 EUR netto für Vorgaben nach Nr. 1 Anl. VIIIa StVZO
 Falls nicht anders angegeben, entspricht das Leistungsdatum dem Ausstellungsdatum.
 TÜV SÜD Auto Service GmbH, Sitz: Stuttgart, Amtsgericht Stuttgart HRB 18513, Aufsichtsrat: Prof.Dr.-Ing. Axel Stepken (Vors.),
 Geschäftsführung: Patrick Fruth (Sprecher), Axel Bischopink, Dipl.-Kfm. Jürgen Immer.
 Informationen gem. §2 Abs. 1 DL-InfoV unter www.tuev-sued.de/impressum.
 Wir danken für Ihren Auftrag und wünschen Ihnen weiterhin gute Fahrt. Zu Anregungen und Wünschen rufen Sie uns bitte unter der
 Telefonnummer 0800 8888822 (gebührenfrei) an oder besuchen uns im Internet unter www.tuev-sued.de.

Mehr Wert. Mehr Vertrauen. TÜV SÜD. Mehr Wert. Mehr Vertrauen. TÜV SÜD. Mehr Wert. Mehr Vertrauen. TÜV SÜD.