



**VOLVO**


|  |           |
|--|-----------|
| BETR.  | ERZEUGNIS |
| ROSTSCHUTZ-<br>BEHANDLUNG<br>P 120<br>2türig | P         |
|  | GRUPPE    |
|  | 14        |
| DATUM  | NR.       |
| Juni 1962                                    | 4         |

Bereits als Kundendienst-Rundschreiben Gruppe 800 Nr. 10 vom 1.2.1962 versandt.

Rostschutzbehandlung in geschlossenen Karosseriesektionen durch Zerstäubung.

) Die Rostschutzbehandlung ist nach denselben Anweisungen wie für P 120, 4türige Ausführung, jedoch mit Ausnahme der folgenden Ergänzung vorzunehmen:

) Der Bodenschweller ist von außen zu spritzen, d. h. das Mundstück wird in das hintere Drainierloch des Bodenschwellers eingeführt, siehe Abbildung, und soweit wie möglich nach vorn geführt. Das Spritzen wird angefangen und die Behandlung unter gleichzeitigem Zurückziehen des Mundstücks langsam fortgesetzt.



**VOLVO**  
2391