



VOLVO

BETR.	ERZEUGN
ROSTSCHUTZBE- HANDLUNG P 120	P
Kombi	GRUPPE 14
DATUM Dezember 1962	NR. 5

Ölsprühnebelbehandlung der geschlossenen Karosserieprofile

Die Rostschutzbehandlung wird nach denselben Anweisungen, die für P 120, 4türige Ausführung gelten, jedoch mit folgenden Ergänzungen ausgeführt.

1. Querbalken vor dem Reserveradkasten

Der Balken wird von unten in schon vorhandene Löcher lt. 1, Abb. 1 gespritzt.

2. Unteres Teil des hinteren Seitenstücks

Das Spritzen erfolgt auf dem Boden und auf die Wände lt. 2, Abb. 1.
Wandverkleidung abnehmen.

3. Querbalken unter den Heckklappen

Die Scharnierschrauben lösen (eine auf der jeweiligen Seite) und durch das eine Loch spritzen, bis die Flüssigkeit durch das andere Loch sichtbar wird. S. 1, Abb. 2.

4. Die Innenseite und das Unterteil der unteren Heckklappe

Das Spritzen erfolgt auf die Innenseite und das Unterteil der Heckklappe lt. 2, Abb. 2.
Das Heckklappenblech ist abzunehmen.




Fig 1




Fig 2